

故障现象：转向时有“咯噔”声原因分析：转向机与转向轴处缺油解决措施：向此处重新覆盖一层润滑脂后，故障消失。

1045 号汽车故障报告故障现象打开点火开关，操作左前电动座椅开关，座椅 6 个方向均不动作故障原因六向电动座椅线束磨破搭铁修复方法包扎磨破线束，从新固定。